



Lier kommune
Trafikksikkerhetsplan

Fysiske trafikksikkerhetstiltak. Prioritering og plan for 2019.

Innhold:

Enkle tiltak på kommunale veier

Store tiltak på kommunale veier

Enkle tiltak på fylkesveier

Store tiltak på fylkesveier

Fysiske trafikksikkerhetstiltak. Prioritering og plan for 2019.

Lier kommune
Trafikksikkerhetsplan

Tegnforklaring:

	Tiltak som foresås utført i 2020
	Tiltak som ivaretas i et annet prosjekt
	Tiltak vurderes ved neste revisjon

Enkle tiltak på kommunale veier

Prioritet	Fra	Vei/avn	Sted	Problem	Forslag til tiltak	Status
1	Beboer(2018)	Elkeseterveien	Kryssing over Elkeseterveien ved Vestsidveien.	Mangler trafikksikker kryssing.	Gangfelt. Intensivbelysning. Fortausbit.	
2		Jensvollveien	Der sykkelveien krysser Jensvollveien, nedenfor Lier vgs.	Brattbakke, belagt med pukkt. Sykkelen sklir på pukken.	Sykelvei-løsning	Det jobbes med å finne løsning.
3	Beboer(2018)	Gamle Drammensvei	Under E18	Høy fart		Målt behov for fartsreducerende tiltak.
4	FAU(2016)	Linnesstranda	Fra kapell til nr. 61	Adkomst til landbruksareal er utflytende.	Gjerde mellom fortau og landbruksareal. Usikre grenser. Grensepåvisning nødvendig.	Tilsagn om FTU-midler i 2019-20 på kr 220 000.
5	Beboer(2016)	Oddevaliveien	Mellom nr 26 og 34.	Mangler belysning	Belysning.	Utførelse utsatt. Gjøres samtidig med VA-prosjekt på stedet.
6	Vedtak(2019)	Ringveien	Kryssing over Ringveien fra stien (hulveien) ovenfor Hennemmarka skole.	Høy fart. Flere nesten-påkjørser.	Sikre kryssinger over Ringveien.	Tas samtidig med utbedring av Ringveien
7	FAU(2019)	Jensvollveien		Høy fart. Bussene kjører spesielt fort.	"Oppdra" bussjåførene. Kun skolebuss. Mulig å vurdere 30 km/t og kortere fartshumper.	Fartsmåling er nødvendig for å vurdere behov for tiltak.
8	Beboer(2016) FAU(2019)	Lierstranda		Høy fart.	FAU ønsker at man fjerner innsnevring og legger fartshumper. Fartshumper er prøvd tidligere, men det fungerer ikke fordi man får for mye ristelser i grunnen. Vanskelig å finne et godt tiltak her.	Fartsmåling gjort. Behov for tiltak.
9	FAU(2018)	Linnesstranda	Ved 19/71	Høy fart	Vurderer 30 km/t og kortere humper. De ønsker fartstavle.	Fartsmåling viser 85 under 40. Ingen behov for tiltak.
10	Beboer(2018)	Ringveien	Kryssing over Ringveien til bussholdeplasser. Spesielt ved Korsplassen.	Mangler trafikksikker kryssing til bussholdeplasser.	Overgangsfelt.	Det er søkt om FTU-midler.
11	Kommunen(2018)	Tuverudstien	Gangvei langs Tuverudveien	Parkeringsproblemer ved Lier stasjon. Mange parkerer på gangveien.	Bygge om "rundkjøring", kantstein langs gress. Asfaltere nedskjøtt.	Glitre skal legges ned høyspenttabel i sommer. Mulig samarbeidsprosjekt.
12	Skole(2016)	Hegsbroveien		Høy fart	Fartshump/ permanent fartstavle (den midlertidige hadde god effekt)	Det er søkt om FTU-midler til permanent fartstavle. Kartsmåling med tavle viser V85=32. Ingen ytterligere tiltak er da nødvendig.
13	Vel(2018)	Lahelldammen	Innkjøringen til Lahelldammen	Uoversiktlig innkjøring (gangvei over innkjøringen)	Kanskje aktuelt med buldrestriper, som Tore sier at man har brukt et annet sted.	
14	Beboer(2019)	Ringveien	Krysset Ringveien x Hennemhagan.	Det er uklart hvem som har vikeplikt her. Hennemhagan er en vei, men når man kjører langs Ringveien fremstår det som at det kun er en parkeringsplass. Spesielt dersom man ikke er kjent.	Vikepliktskilt. Forkjørvei i Ringveien kan vurderes.	
15	Beboer(2018)	Haugestadbakken	I Haugestadbakken fra Sæveveien og langs gangvei Vinderveien som er skolevei.	Mørkt	Belysning	Det er søkt om FTU-midler.
16	Beboer(2016)	Åmotveien	Vestsidveien - Hammersborg	Høy fart.	V85=41. Tiltak bør vurderes. Fartshumper	
17	Vel(2018)	Brusgaardsvei		Høy fart	En fartshump v/Apalvn.	Fartsmåling er nødvendig for å vurdere behov for tiltak.
18	Beboer(2016)	Fagerliåsen	Rett etter Nedre Fagerlivei	Høy fart.	Veien skal utbedres samtidig med VA-anlegg. Kan være aktuelt med humper.	Fartsmåling er nødvendig for å vurdere behov for tiltak.
19	Beboer(2016)	Hasselbakken	Lenger opp etter Risengbakken	Høy fart	Fartshump.	Fartsmåling er nødvendig for å vurdere behov for tiltak.
20	FAU(2018)	Heggveien	Ved Hegg skole	Mange kjører barna til skolen. Det blir kaos ved henting/levering.	Hjertesone.	Skilt kommer opp til våren.

Tegnforklaring:

	Tiltak som foreslås utført i 2020
	Tiltak som ivaretas i et annet prosjekt
	Tiltak vurderes ved neste revisjon

Enkle tiltak på kommunale veier

21	Ve(2018)	Lahelldammen	Ve langs Lahelldammen.	Høy fart, smal vei. Det er fartshumper her, men vanskelig å se de, så folk kjører fort over og slår ned.	Merke humpene.	
22	Beboer(2019)	Ovenstadveien	Kryssing over Ovenstadveien ved Gravdalberget til sti.	Mangler overgangsfelt.	Opphøyd gangfelt, eventuelt fartsreducerende tiltak for å sikre kryssing.	
23	Beboer(2016)	Brinken	Ved snuplass	Gårdsplassen ved siden av blir brukt som parkering. Skiltet med P-forbud. Bom er bundet opp. En ny løsning må vurderes, bl.a. vedr. parkering på snuplass og kjøring på gangvei.	Bom for å hindre kjøring på gangvei.	
24	Ve(2018)	Brinken	Hele veien. Og spesielt på snuhammer i enden ved nr 31.	Folk parkerer langs veien til tross for skiltet parkering forbudt. Det blir uoversiktlig og problemer i forhold til brøyting på vinteren og farligere skolevei.	Politisak. Mulig at Lier VVA kf får parkeringsmyndighet i 2020	
25	Beboer(2016)	Briskekeveien	Der tursti krysser kjøreveien.		Reduksjon av fart i kryssingene	
26	Ve(2018)	Kunterudveien.	Gangveien mellom blokkene: Linneslia Borettslag.	Folk kjører på gangveien. Et av husene har anlagt parkering på huset sitt (112/220 eller 112/221) uten tillatelse. De rygger ut i gangveien. De har visstnok fått avslag på søknad, men anlagt parkering likevel.	Vurderer bomber i starten og slutten av gangveien. RfD må komme gjennom	
27		Gjellebekkstubben		Fartsgrense 30 km/t. Høyere fart.	Fartshump	Fartsmåling er nødvendig for å vurdere behov for tiltak.
28	Beboer(2016)	Gruveveien		Høy fart	Fartshump	Fartsmåling er nødvendig for å vurdere behov for tiltak.
29	FAU(2016)	Baneveien	Fra fotballbanen til Brubergveien	Stor fart på sommerstid	Fartshump. Grusvei, lite brukt.	Fartsmåling er nødvendig for å vurdere behov for tiltak.
30	Kommunen(2018)	Sti	Fra enden av Sørumlia og ned til gangvei langs Tuverudveien.	Dårlig sti	Utbedre stien med enkle tiltak (privat grunn)	
31	Beboer(2018)	Furusetveien	Fra avkjøring på E-134 og ned til svingen ved Furusetveien nr 14	Høy fart	Fartshump	Pågående VA-anlegg.
32	Beboer(2018)	Sliporexveien		Høy fart.	Fartshump	Pågående VA-anlegg.
33	Beboer(2017)	Ekebergveien		Høy fart	Fartshump.	Fartsmåling er nødvendig for å vurdere behov for tiltak.
34	FAU(2018)	Humblebakken og Linnesbakken		Markeringen i begge gangfelt er slitt bort og bør merkes på nytt.	Opphøyd gangfelt med intensivbelysning.	
35	FAU(2018)	Linnesstranda		Folk parkerer oppå fortauet, spesielt fordi fortauskant er slitt ned, altså liten høydeforskjell i forhold til veien.	Fortau heves.	Mulig midler i 2020. Ikke TS
36	FAU(2016)	Linnesstranda	Ved barnehagen	Farlig kryssing	Fartshumper	Trafikkteller: V85=37/34. Ikke behov for tiltak.
37	Beboer(2019)	Nøsteveien	Gangvei fra Bruusgaardsvei til Jensvollveien	Mangler belysning	Belysning	Gs-vei følger belyst fylkesvei. Egen belysning ikke prioritert.

Fysiske trafikksikkerhetstiltak. Prioritering og plan for 2019.

Lier kommune
Trafikksikkerhetsplan

Tegnforklaring:

	Tiltak som foreslås utført i 2019
	Tiltak som ivaretas i et annet prosjekt
	Tiltak vurderes ved neste revisjon

Store tiltak på kommunale veier

Prioritet	Fra	Veinavn	Sted	Problem	Forslag til tiltak	Status
1	Beboer(2016)	Hennumveien		Mangler gangløsning	Fortau	Prosjektering pågår.
2	Beboer(2016)	Ringveien	Fra Sláttebråtan til Rotuveien	Mangler GS-vei fra Kraftveien til Rotuveien. Kjøreveien er for smal på hele strekningen.	GS-vei. Breddeutvide veien.	Regulering er nødvendig. LNF-område.
3	Brakar(2016)	Jensvollveien.	Ved Lier vgs.	Bussholdeplassene mangler tilrettelegging. Av- og påstigning fra grøft/vel.	Kantstopp på hver side og opphøyd gangfelt over Jensvollveien.	Detaljprosjektering bestilles utført. Tilbud på utførelse innhentes.
4	Skole(2016)	Årkvislaveien		Mangler GS-vei	GS-vei	
5	Beboer(2018)	Gamle Drammensvei	Under E18, fra Kiwi til Ovenstadveien	Mangler gangløsning	Fortau eller sikker kryssing vurderes.	
6	Beboer(2016)	Gullaugkleiva		Bratt, trafikkkøkning, ingen løsning for myke trafikanter.	GS-vei, brede skuldre, gjennomkjøringsforbud o.a. vurderes i samråd med Vellet.	Forslag til gs-vei til Kvernbakken er tegnet. Forbud for gjennomkjøring av tungtrafikk. Møte med Vellet.
7	Kommunen(2018)	Humblebakken	Ved parkeringsplass til Lier stasjon.	Farlig skolevei. Barn går ned til gangvei langs Tuverudveien. Biler kjører inn og ut ved parkeringsplassen. Mange rare parkeringer.	Fortau/gangvei i innersvingen i Humlebakken, ned til gangvei langs Tuverudveien.	
8	Brakar(2016)	Jensvollveien	Ved Høvik skole	Mangler bussholdeplass på sørsiden av veien.	Busslomme.	Utredning utført i 2018. Vanskelig å få til busslomme og usikkert om busslomme bidrar til bedre trafikksikkerhet.
9	Beboer(2019)	Jensvollveien	Ved innkjøring til parkering ved SFO.	Kaos på morgenen. Mange biler og gående. Få parkeringsplasser.	Bedre tilrettelagt for av- og påstigning.	Lier Eiendom følger opp saken.
10	Beboer(2016)	Hasselbakken	Der det mangler GS-vei	Mangler GS-vei	Fortau	Skisseprosjekt bestilles
11	Beboer(2016)	Sjåstadveien	Krysset Vestsidveien x Sjåstadveien	Krysset er dårlig utformet. (Siktproblemer?)	Legge om kryss	Vanskelig topografi. Kryss og gangfelt har fått intensivbelysning.
12	Beboer(2016)	Baneveien	Åmotveien - Hammersborg	Stor fart. Ubedret kryss med Vestsidveien for å stenge for tungtrafikk.	Humper legges når vei forsterkes i Baneveienprosjektet.	
13	Beboer(2016)	Ovenstadveien		Mangler GS-vei	GS-vei med lys.	Utredning utført i 2018. Kommende boligprosjekt kan utløse krav til gs-vei.
14	Beboer(2016)	Skjeggerudveien		Mangler GS-vei	GS-vei	
15	Beboer(2016)	Strandbrua		Smal, ikke tilrettelagt for myke trafikanter		

Fysiske trafikksikkerhetstiltak. Prioritering og plan for 2019.

Lier kommune
Trafikksikkerhetsplan

Tegnforklaring:

Tiltak som Statens vegvesen jobber med
Listen sendes Statens vegvesen som informasjon om hvordan kommunen prioriterer

Enkle tiltak på fylkes- og riksveier

Prioritet	Fra	Vei/gavn	Sted	Problem	Forslag til tiltak	Status
1	Vedtak(2019)	Fv16 Drammensveien	Lierskogen. Kryssing over fylkesveien fra Avstikkeren/Cirkle K til busslomme på sørsiden.	Farlig kryssing.	Overgangsfelt/ sikre kryssing.	
2	Vedtak(2019)	Fv16 Drammensveien	Lierskogen. Kryssing over fylkesveien fra østre Kjennervei på Tveita til busslomme på nordsiden.	Farlig kryssing.	Overgangsfelt/ sikre kryssing.	
3	Vel(2016)	Fv23 Nøsteveien	Krysset Kjellstadveien x Nøsteveien x Årkvislav	Farlig kryssing	Holdeplass og overgangsfelt	
4	FAU(2016)	Fv 285 Ringeriksveien	Ved Nordal skole	Høy fart, farlig kryssing, tungtrafikk på skolevei	Ønske fra kommunen er lavere fartsgrense og fartsreducerende tiltak.	
5	Beboer(2016) Beboer(2018)	Fv18 Tuverudveien	Bussholdplass ved Tuverudstien og alle andre busstopp langs denne veien.	Høy fart og farlig kryssing.	Sette ned fart. Fartsreducerende tiltak. Overgangsfelt.	
6	Beboer(2016)	Fv282 Husebysletta	Rundkjøring E-134	Farlig kryssing ved rundkjøringen.	Overgangsfelt	
7	FAU(2016)	Fv285 Ringeriksveien	Ved Rødveien	Kryssing, skolevei, fart, trafikk	Overgangsfelt, fartsreducerende tiltak	
8	Kommunen(2018)	Fv18 Tuverudveien	Mellom Humlebakken og Tuverudstien	Store parkeringsproblemer ved Lier stasjon. Mange parkerer på gangveien her, dette skaper utrygg skolevei.	Autovern mellom kjørevei og gangvei.	Høyspentanlegg sommer 2020. Mulig samordning.
9	FAU(2018)	Fv18 Tuverudveien	Fra krysset Tuverudveien x E-134 til Gamle Tuverudvei.	FAU skriver at det har skjedd flere ganger at større kjøretøy nesten har veltet over på gangfeltet.	De ønsker autovern mellom kjørevei og gangvei.	
10	Beboer(2016)	Modulveien	Øvre kryss med Syllingbakkene	Gående er tett på trafikken.	Autovern , skille gangtrafikk fra fylkesvei	
11	Vel(2016)	Fv285 Ringeriksveien	Ved ASVO	Kryssing til bussholdeplass	Overgangsfelt	
12	Offenlig(2016)	E-134 Røykenveien	Lahell E-134, busstopp	Farlig kryssing	Overgangsfelt	
13	Beboer(2016)	Fv21 Vestsideveien	Vestsideveien-Fagerliåsen	Fart, 2 humper, fotgjengerfelt, ved busstopp		SVV utfører: Sikring av kryssingspunkt for skoleelever.
14	Beboer(2016)	Fv21 Vestsideveien	Fra nr 527 til 578	Mangler belysning	Belysning	
15		Fv22 Kjellstadveien	Ved gammel jernbanelinje. Ekspressykelvei	Farlig kryssing	Overgangsfelt med sykkelfelt og intensivbelysning	SVV utfører: Sikring av kryssingspunkt for syklende skolebarn. Ligger også i sak Omklassifisering av Kjellstadvn
16	Offentlig(2016)	Fv23 Nøsteveien	Gluggen	Fart	Gang- og sykkelvei	
17	Beboer(2016)	Fv285 Ringeriksveien	Ringereiksveien-Bakkerudveien ved Enger gård	Farlig kryssing, høy fart, mørkt	Overgangsfelt, fartsreducerende tiltak, lys	
18	FAU(2016)	Fv285 Ringeriksveien	Ringeriksveien x Søralsgata	Farlig kryssing, skolevei, høy fart, trafikk	Overgangsfelt, fartsreducerende tiltak.	
19	FAU(2016)	Fv285 Ringeriksveien	Ved Funnedalveien	Farlig kryssing, skolevei, fart, trafikk	Overgangsfelt, fartsreducerende tiltak.	
20	FAU(2016)	Fv285 Ringeriksveien	Ved hus nr 358	Farlig avkjøring		

Tegnforklaring:

Tiltak som Statens vegvesen jobber med
 Listen sendes Statens vegvesen som informasjon om hvordan kommunen prioriterer

Enkle tiltak på fylkes- og riksveier

						SVV skriver: I 2019 vil strekningen bli vurdert i sin helhet. Man innfører 50 km/t på deler av strekningen og man etablerer fartshumper ved Huseby gård og i 50 km/t-sonen.
21	Beboer(2017)	Fv22 Sankt Hallvards vei		Stor trafikk. Høy fart.	Fartshumper.	
22	Beboer(2016)	Arm E-18 Gamle Drammensvei	Busstopp ved Solvangveien	Stor trafikk, høy fart, farlig kryssing til busstopp.	Overgangsfelt	
23	Beboer(2016)	Fv20 Gunnerudveien		Høy fart. Dårlig sikring av last av landbruksredskaper. Mye støy og støvplager.		
24	Offentlig(2016)	Fv282 Lierbakkene	Kryssing av vei sør for Damtjern, ved parkeringsplass.	Farlig kryssing	Overgangsfelt	
25	FAU(2016)	Fv21 Vestsideveien	Ved Sjøstad kirke	Bussholdeplass retning Syling		
26	Beboer(2016)	Fv19 Røineveien	Ved Søndre Skustad	Busslomme uten lys og tak	Busskur, lys	

Tegnforklaring:

	Tiltak som Statens vegvesen jobber med
--	--

	Listen sendes Statens vegvesen som informasjon om hvordan kommunen prioriterer
--	--

Store tiltak på fylkes- og riksveier

Prioritet	Fra	Veinavn	Sted	Problem	Forslag til tiltak	Status
1	Kommunen(2018)	Fv16 Drammensveien	Fra Heietoppen til Askers grense.	Mangler GS-vei.	GS-vei.	
2	Beboer(2016)	Fv285 Ringeriksveien	Fra Nordal skole til Sylling.	Mangler GS-vei	GS-vei, utbedring av kjørevei	
3	FAU(2016)	Fv23 Nøsteveien	Fra Gluggen til Stoppen skole	Mangler gang- og sykkelvei	GS-vei	
4	Beboer(2016)	Fv16 Drammensveien	Bensinstasjon Lierskogen	Generelt dårlig trafikksikkerhet		
5	Beboer(2016)	Fv16 Drammensveien	Rundkjøring i krysset med Østre Kjennervei	Hastighet og kryssing, rundkjøring i krysset med Øvre Kjennervei		
6	Beboer(2016)	Fv21 Vestsideveien	Fra Torstad til Sjøstad	Mangler GS-vei	GS-vei	
7	Beboer(2016)	Arm E-18 Regnbuebrua	Fra Gamle Drammensvei til Heietoppen innfartsparkering	Mangler fortau på broen over til innfartsparkering, belysning bussholdeplass, trapp	Fortau	
8	Beboer(2016)	Fv21 Vestsideveien	Fra nr 527 til 578	Mangler belysning	Belysning	
9	FAU(2016) Vel(2018)	Fv22 Kjellstadveien		Mangler gang- og sykkelvei	GS-vei	Ligger også i sak Omklassifisering av Kjellstadvn
10	Beboer(2016)	Fv284 Modumveien	Igjennom Sylling sentrum	Dårlig fortau	Bedre og bredere fortau hele året	Ligger også i sak Gatebruksplan Sylling
11	Beboer(2016)	Fv23 Nøsteveien	Liankrysset- Lier stadion	Mangler GS- vei	GS-vei	
12	Beboer(2016)	Fv21 Vestsideveien	Fra Sjøstad til Delekant	Mangler GS-vei	GS-vei	